

未就学児が日常的に集団で移動する経路の交通安全対策一覧表

(令和3年3月末時点)

【河和田幼稚園】

No.	路線名	対策要望箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
幼1-1	主要地方道水戸岩間線 幹線24号線 (赤塚駅南口線)	河和田幼稚園前交差点	左折車がスピードを落とさず曲ることが多い。赤塚駅方面に向かう車が左折する際、歩行者が見えにくい。	・歩車分離式信号の設置	警察	R 2 【完了】

【認定こども園フレンド 少友幼稚園】

No.	路線名	対策要望箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
幼2-1	上市239号線	備前町5-36付近	一方通行の車道に歩道がないため危険。	・交通取締りの強化	警察	R 1 【完了】

【認定こども園あかつか 赤塚幼稚園】

No.	路線名	対策要望箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
幼3-1	赤塚1号線	幼稚園前道路	歩道がない上に、路線バスや大型車が通る。電柱があり、車道にはみ出してしまうため危険。横断歩道・停止線ともに消えてしまっている。外側線が消えている。	・横断歩道の再溶着 ・外側線の再溶着	警察 市	R 2 【完了】

【認定こども園わたり 渡里幼稚園】

No.	路線名	対策要望箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
幼4-1	常磐3号線 渡里64号線 幹線25号線 (五中線)	幼稚園周辺道路	歩道がないか、あっても幅が狭いため危険を感じる。横断歩道の線が薄くなっており、停止線は消えてしまっている。	・横断歩道等の再溶着	警察	R 2 【完了】

【稲荷第一幼稚園/常澄保育所】

No.	路線名	対策要望箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
公1-1	常澄7-0058号線 常澄8-1456号線 常澄8-3558号線	東水戸道路高架線 (大串高架線) 下交差点	側道のため、スピードを出す車が多いが、横断歩道・信号がない。大串町高架下交差点を通ることも可能だが、信号が歩車分離でなく危険である。	・横断歩道、停止線等の再溶着	警察	R 2 【完了】
公1-2	常澄8-3585号線	幼稚園～稲荷第一小学校間	道路が狭く、歩道がない。ガードレール先の隣接地への転落防止策を希望。	・ガードレールを設置	市	R 2 【完了】
公1-3	常澄8-3585号線	東水戸道路高架付近用水路	ガードレール内に歩道があるが、歩道脇が用水路となっているため、転落する可能性がある。	・転落防止柵の設置	市	R 2 【完了】

【杉山保育所】

No.	路線名	対策要望箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
公2-1	幹線5号線 (城東・文京線) 城東42号線 城東43号線	ツルハドラッグ水戸三の丸店脇十字路	カーブになっているため見通しが悪く、交通量も多い。	・経路変更	保育所	R 1 【完了】

【城東保育所】

No.	路線名	対策要望箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
公3-1	城東27号線	城東児童公園脇道路	歩道がない。(児童は、保育所側のみ通行。抜け道となっており交通量が多い。スピードを出す車が多い。)	・電柱幕の掲出	市	R 1 【完了】

【若宮保育所】

No.	路線名	対策要望箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
公4-1	城東7号線	若宮アパート24号棟前T字路	交通量が多く、信号が無いため、横断が困難な場合がある。	・横断歩道、停止線等の再溶着	警察	R 2 【完了】

【河和田保育所】

No.	路線名	対策要望箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
公5-1	河和田1号線 河和田160号線	国道50号バイパス下T字路	交通量が多く、信号がないため、横断が困難な場合がある。	・横断歩道、停止線等の再溶着	警察	R 2 【完了】

【千波保育園】

No.	路線名	対策要望箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
保1-1	幹線13号線 (北葉山・本郷線) 千波41号線	千波保育園から市道幹線13号線への合流地点	横断歩道はあるが、コンビニがあるため交通量が多く、歩道も狭いため危険。	・緑石の設置	市	R 1 【完了】
保1-2	幹線13号線 (北葉山・本郷線) 千波5号線	セブンイレブン前交差点	横断歩道はあるが、コンビニがあるため交通量が多く、歩道も狭いため危険。	・横断歩道、道路標示等の再溶着	警察	R 2 【完了】
保1-3	千波5号線	保育園～笠原水源	歩道がないため危険である。抜け道になっていて交通量が多く、スピードを出している車が多い。	・道路標示の再溶着 ・電柱幕の掲出	警察 市	R 2 【完了】 R 1 【完了】
保1-4	千波3号線	保育園～笠原水源	歩道がないため危険である。抜け道になっていて交通量が多く、スピードを出している車が多い。	・外側線の再溶着	市	R 2 【完了】

【すみれ第二保育園】

No.	路線名	対策要望箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
保2-1	県道真端水戸線	山根市民センター付近県道真端水戸線	道路を渡る際にカーブで車が見えにくく危険である。	・路面標示の再溶着	警察	R 2 【完了】
				・路面標示による注意喚起	県	R 3以降 ※現在調整中

【こぼと保育園】

No.	路線名	対策要望箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
保3-1	幹線12号線 (千波・御茶園線)	桜川駐車場入り口付近	子どもが照明用分電盤にぶつかることがある。	・分電盤に反射材等を設置。	市	R 1 【完了】
保3-2	幹線12号線 (千波・御茶園線)	桜川駐車場入り口付近	木が茂っていて車から児童が見えづらい可能性がある。	・所有者に対し是正勧告	市	R 1 【完了】

【葉山保育園】

No.	路線名	対策要望箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
保4-1	千波3号線 千波107号線	葉山保育園付近	歩道がないため危険。	・路側帯のカラー舗装化	市	R 3以降 ※現在調整中

【のぎく保育園】

No.	路線名	対策要望箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
保5-1	浜田7号線 新川	備前堀・新川の分岐点	川への転落防止柵の設置を希望	・Grの設置	市	R 2 【完了】
保5-2	浜田62号線	木造の橋	木造の橋にささくれがあり危険。橋と道路の境に柵がないため危険である。	・橋の塗装等による補修	市	R 1 【完了】
保5-3	浜田130号線	保育園～酒門神社	路肩の崩れ。	・舗装の補修	市	R 1 【完了】
保5-4	浜田101号線 浜田132号線	保育園～酒門神社	堀が高く見通しが悪いため危険である。	・カーブミラーの向きの修正	市	R 1 【完了】

【はーとびあ保育園】

No.	路線名	対策要望箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
保6-1	上中妻2号線 上中妻129号線	保育園～大塚池公園間の交差点	止まれや一時停止の線がほとんど消えてしまっている。道路を渡る際に、横断歩道がない。スピードを出している車や歩行者が多いが道が狭いため危険。カーブになっていて先が見えづらい箇所があるため危険である。	・電柱幕の掲出	市	R 1 【完了】

【第二めぐみ保育園】

No.	路線名	対策要望箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
保7-1	河和田7号線	市道河和田7号線・第二めぐみ保育園周辺	カーブで見通しが悪く、スピードを出して曲がってくる自転車・バイク・車から園児が発見されにくい。	・電柱幕の掲出	市	R 1 【完了】

【ちゃいるどはうす森のほいくえん】

No.	路線名	対策要望箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
保8-1	寿76号線 寿90号線	ほいくえん外周道路	園の周辺の道幅が狭く、車が来た際に危険である。	・路肩の修繕	市	R 1 【完了】
保8-2	寿90号線	ほいくえん正門前	園側に歩道がないため、歩道のある向かい側に渡る際に横断歩道がないので危険である。園から南東側に向かって行くと側溝がない箇所がある。歩道、ガードレールがない。	・横断歩道の設置	警察	R 2 【完了】

【ユアアイほいくえん】

No.	路線名	対策要望箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
保9-1	上大野50号 上大野159号線	交差点付近	速度制限の標識がなく、道幅が広い直線道路のためスピードを出す車が多く危険である。道路を渡る際に、横断歩道がない。	・横断歩道の設置 ・構造物の撤去による歩行空間拡幅	警察 市	R 2 【完了】
保9-2	上大野50号線	市道上大野50号線	道幅が狭く、車から避けられるスペースがないため危険である。	・経路変更	保育所	R 1 【完了】

【元気の森保育園】

No.	路線名	対策要望箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
保10-1	笠原3号線	第3米沢橋	川沿いに柵がないため危険。	・柵の設置	市	R 2 【完了】

【桜ノ牧保育園】

No.	路線名	対策要望箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
保11-1	寿1号線	桜ノ牧保育園前道路	園側には歩道がないため、歩道のある園の向かい側に渡る必要があるが横断歩道がないため道路を横断する必要がある。	・横断歩道の設置	警察	R 2 【完了】
保11-2	寿1号線	桜ノ牧保育園前道路	歩道は草木が茂っており歩きづらい。	・歩道の除草。 ・土地の所有者には正勧告。	市	R 1 【完了】

【ペリーベルすずき保育室】

No.	路線名	対策要望箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
家1-1	主要地方道水戸神栖線 幹線3号線（南町・千波線） 吉田250号線	米沢町東交差点	道路の幅が広いので、児童が横断歩道を渡りきることが難しい。	・ 青信号の時間の延長	警察	R 1 【完了】
家1-2	幹線3号線（南町・千波線） 吉田149号線	市立吉沢小学校向かい側	桜並木の桜によって信号が覆われてしまっている時期がある。小学校が近いので小学生とのすれ違いに不安がある。車が急いで曲がるので信号を渡るには難しい。	・ 周辺店舗に対し来店客への周知を依頼	警察	R 1 【完了】

【白ゆり保育園】

No.	路線名	対策要望箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
小1-1	幹線31号線	保育園前道路	道路を渡る際に、横断歩道がない。	・ 路面表示	市	R 3以降 ※現在調整中

【ちゃいるどはうすNido&Infant】

No.	路線名	対策要望箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
小2-1	県道水戸岩間線	桜山橋	柵が途切れている場所がある	・ 転落防止対策の施工	県	R 2 【完了】
小2-2	県道水戸岩間線	桜山橋	側溝があり、歩道側に出ているため踏み外しの危険がある。柵と地面の間に児童が通れる空間がある。	・ 転落防止対策の施工	県	R 2 【完了】

【キララかわだナーサリー】

No.	路線名	対策要望箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
小3-1	県道水戸岩間線	学校給食共同調理場から県道水戸岩間線への合流地点	木の枝に覆われ、赤の点滅信号が見えない	・ 所有者に対する是正勧告	警察	R 1 【完了】
小3-2	県道水戸岩間線	河和田幼稚園隣り結婚式場付近	歩道の一部がカーペット敷きであり避難車の通行に支障	・ 所有者に対する是正勧告	県	R 1 【完了】
小3-3	県道水戸岩間線	河和田幼稚園前交差点	安全ボールが折れたまま放置されている。	・ ボールの修繕	県	R 1 【完了】

【かしわノ木県庁前保育園】

No.	路線名	対策要望箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
小4-1	主要地方道水戸神栖線 幹線14号線（笠原・東野線）	水戸市笠原町416-10付近	歩道に垣根が少し飛び出てしまっていて散歩者が通るのに危険。また、道幅も狭くなっているため通りにくい。	・ 所有者に対し是正勧告	市	R 1 【完了】

【ちゃいるどはうす小さなおうち】

No.	路線名	対策要望箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
小5-1	笠原4号線	保育園東側	歩道が狭く車の交通量が多い。向かい側に渡るうとしても横断歩道が遠いため困難である。	・ 横断歩道の設置 ・ 構造物の撤去による歩行空間拡幅	警察 市	R 2 【完了】

【すくすく小規模保育園】

No.	路線名	対策要望箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
小6-1	市道幹線14号線	保育園付近	交通量が多い道路である。横断歩道の移設を希望。横断歩道は、笠原保育園と一緒に使える位置に設置を希望。	・ 横断歩道の設置 ・ 構造物の移設・撤去による歩行空間拡幅	警察 市	R 2 【完了】

【キッズフィールド吉沢町園】

No.	路線名	対策要望箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
小7-1	吉田7号線	しまむら吉沢町店南側道路	歩道がない上に、道が狭いため危険である。	・ 警戒標識、路面標示等の設置	市	R 2 【完了】

【どんぐりの友保育園】

No.	路線名	対策要望箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
小8-1	認定外道路	どんぐりの友東側道路	草が茂って通れないため草刈を希望。できれば碎石敷きを希望	・ 除草	市	R 1 【完了】

【水戸済生会総合病院事業所内保育所なでこ保育園】

No.	路線名	対策要望箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
外1-1	上中妻31号線 上中妻46号線	保育園前	歩道がなく、角を曲がる際に見通しが悪い ため危険である。	・電柱幕の掲出	市	R 1 【完了】

【石渡産婦人科病院 保育所】

No.	路線名	対策要望箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
外2-1	国道50号線	偕楽園北口交差点	交差点にガードレールやポールがない。	・緑石のかさ上げ	国	R 1 【完了】
外2-2	上市10号線 上市11号線	保和苑前仁王門付近	保和苑に向かう際にカーブミラーがないため、 左側から来る車を確認しづらい。 左側から来る車は一方通行・止まれ の指示があるが、止まらずに直進する車やウイ ンカーを出さずに曲がる車が多くいるため危 険である。	・カーブミラー設置	市	R 2 【完了】
外2-3	上市37号線 上市38号線	上水戸1丁目-10付近	石渡産婦人科病院側から右折する際に両側が ブロック塀でカーブミラーなどもなく、左右の 安全が確認しづらい。	・路面表示の設置	市	R 2 【完了】
外2-4	上市30号線	上水戸1丁目9-5付近	歩道がなく、車との距離が近く危険。 草木が道にはみ出している箇所があり、歩 く際に道路にはみ出してしまふ。	・所有者に対し是正勧告	市	R 1 【完了】

【医療法人社団協栄会附属 石川中央保育所】

No.	路線名	対策要望箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
外3-1	幹線25号線	大久保病院北	歩道が無い。	・路側帯のカラー舗装化	市	R 3以降 ※現在調整中
外3-2	幹線25号線	水戸石川郵便局付近	道路を渡る際に信号が無い箇所がある。	・横断歩道等の再溶着	警察	R 2 【完了】
外3-3	幹線36号線（石川堀線） 常磐135号線	市立堀原小学校北交差点	道路を渡る際に、歩行者用信号・横断歩道 がない箇所がある。	・横断歩道の設置 ・構造物の移設・撤去による歩行空間 拡幅	警察	R 2 【完了】

【水戸協同病院ひばり保育園】

No.	路線名	対策要望箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
外4-1	上市6号線	南町2丁目交差点付近	交通量が多く、その上歩道がない。	・外側線の再溶着	市	R 2 【完了】

【東野保育園】

No.	路線名	対策要望箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
外5-1	笠原84号線	ウイステリア倶楽部前水路	水路への転落防止	・転落防止柵の設置	市	R 2 【完了】

【ニチキップ・ニッセイみらい水戸保育園】

No.	路線名	対策要望箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
外6-1	市道駅南4号線 駅南53号線	交差点（駅南平和公園前）	道路を渡る際に、横断歩道はあるが信号は なく車の通りが多い。 路上駐車が多く、安全点検しにくい。 側溝の蓋の破損。	・側溝の蓋の補修	市	R 1 【完了】

【大場内科さくら保育園】

No.	路線名	対策要望箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
外7-1	県道中石崎水戸線	保育園前	車の通りが多く、病院、薬局、コンビニに 出入りする車が多い。 横断歩道があるものの、そこへ向かう途中 までしか歩道がないため横断歩道を利用す ることは困難である。 また、向かい側の歩道には緑石がない。	・横断歩道の設置	警察	R 2 【完了】

【かがやき保育園みと】

No.	路線名	対策要望箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
外8-1	笠原24号線	笠原22号線～笠原32号線の間	歩道が無いので、ガードレールの設置を希 望	・ガードレールの設置	市	R 2 【完了】

【彩の国保育園】

No.	路線名	対策要望箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
外9-1	笠原154号線	保育園東側道路	歩道がなく道幅が狭いため危険である	・道路表示の再溶着	市	R 2 【完了】