建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき次のとおり公表します。

【小学校、中学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校】

建築物の名称①	建築物の名称②	建築物の位置	建築物の用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
茨城大学附属中学校校舎	第一期	水戸市文京一丁目1893-1、1895-1、1965-1、1966-1、1967-1、1968-1、1969、1970、1971、1972、1973、1974-1、1974-2、1976-1、1978-1、1981、1982、1983、1984、1985、1986、1987-1の一部、1988、1989、1990、1990-1、1991、1992-1、1993-1、1994-1、1996の一部、1997、1998、1999、2000、2001、2002、2003の一部、2005の一部、2006の一部、2043の一部、2044-1の一部、2047の一部、2048の一部、2052-1の一部、2073-1の一部、2074-1の一部、2075-2	中学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1977年版)	Is/Iso=1.07 (0.75/0.7)			Iso=0.7
	第二期	水戸市文京一丁目1893-1、1895-1、1965-1、1966-1、1967-1、1968-1、1969、1970、1971、1972、1973、1974-1、1974-2、1976-1、1978-1、1981、1982、1983、1984、1985、1986、1987-1の一部、1988、1989、1990、1990-1、1991、1992-1、1993-1、1994-1、1996の一部、1997、1998、1999、2000、2001、2002、2003の一部、2005の一部、2006の一部、2043の一部、2044-1の一部、2047の一部、2048の一部、2052-1の一部、2073-1の一部、2074-1の一部、2075-2	中学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1977年版)	Is/Iso=1.0 (0.7/0.7)			Iso=0.7
水戸市立石川小学校	17-1棟	水戸市石川四丁目4035	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.18 (0.83/0.7) CTU・SD=0.64			Iso=0.7
	17-2棟	水戸市石川四丁目4035	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.12 (0.79/0.7) CTU・SD=0.8			Iso=0.7

建築物の名称①	建築物の名称②	建築物の位置	建築物の用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
水戸市立飯富小学校	教室・管理棟	水戸市飯富町4420-1	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Is0=1.08 (0.76/0.7) CTU・SD=0.78			Is0=0.7
水戸市立千波小学校	A棟	水戸市千波町1538-1	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Is0=1.25 (0.88/0.7) CTU・SD=0.91			Is0=0.7
	B棟		小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Is0=1.12 (0.79/0.7) CTU・SD=0.82			Is0=0.7
	給食棟		小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Is0=1.18 (0.83/0.7) CTU・SD=0.85			Is0=0.7
	渡り廊下棟		小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Is0=1.25 (0.88/0.7) CTU・SD=0.40			Is0=0.7
水戸市立梅が丘小学校	1-1棟	水戸市姫子1-827-2	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Is0=1.18 (0.83/0.7) CTU・SD=0.51			Is0=0.7
	1-2棟 (渡り廊下棟)	水戸市姫子1-827-2	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Is0=1.74 (1.22/0.7) CTU・SD=0.40			Is0=0.7
	2.3.8棟	水戸市姫子1-827-2	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Is0=1.08 (0.76/0.7) CTU・SD=0.46			Is0=0.7

建築物の名称①	建築物の名称②	建築物の位置	建築物の用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
水戸市立双葉台小学校	1-1棟, 1-2棟 1-3棟, 1-4棟	水戸市双葉台5-26	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Is _o =1.17 (0.82/0.7) CTU・SD=0.32			Is _o =0.7
	2-1棟, 2-2棟 (A棟)	水戸市双葉台5-26	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Is _o =1.22 (0.86/0.7) CTU・SD=0.62			Is _o =0.7
	2-3棟 (渡り廊下棟)	水戸市双葉台5-26	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Is _o =1.85 (1.3/0.7) CTU・SD=0.58			Is _o =0.7
水戸市立赤塚小学校	1-1棟	水戸市河和田2-2116-1	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Is _o =1.07 (0.75/0.7) CTU・SD=0.50			Is _o =0.7
	2棟	水戸市河和田2-2116-1	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Is _o =3.02 (2.12/0.7) CTU・SD=2.13			Is _o =0.7
水戸市立第一中学校	21-1棟, 21-2棟	水戸市東原3-1-1	中学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is _o =1.2 (0.84/0.7) CT・SD=0.97			Is _o =0.7
	22-1棟, 22-2棟 22-3棟	水戸市東原3-1-1	中学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is _o =1.35 (0.95/0.7) CT・SD=1.9			Is _o =0.7
水戸市立緑岡中学校	管理教室棟 (21-1, -2, -3棟)	水戸市見川町2563-81	中学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1990年版)	Is/Is _o =1.1 (0.77/0.7) CT・SD=0.33			Is _o =0.7
水戸市立赤塚中学校	管理教室棟 (16-1, -2, -3, -5棟)	水戸市河和田1-1708-4	中学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Is _o =1.07 (0.75/0.7) CTU・SD=0.34			Is _o =0.7

建築物の名称①	建築物の名称②	建築物の位置	建築物の用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
水戸市立城東小学校	16-1棟	水戸市城東2-7-62	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.1 (0.77/0.7) CTU・Sd=0.65			Iso=0.7
	16-2棟	水戸市城東2-7-62	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.07 (0.75/0.7) CTU・Sd=0.77			Iso=0.7
	17棟	水戸市城東2-7-62	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.84 (1.29/0.7) CTU・Sd=1.33			Iso=0.7
水戸市立吉田小学校	9-1棟、9-2棟 9-3棟	水戸市元吉田町1757-1	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.18 (0.83/0.7) CTU・Sd=0.85			Iso=0.7
茨城県立水戸特別支援学校	普通特別教室棟 24-1の北側、24-3	水戸市吉沢町3979	特別支援学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.43 (0.86/0.6) CTU・Sd=0.94			
	普通特別教室棟 24-1の南側、24-2	水戸市吉沢町3979	特別支援学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.04 (0.73/0.7) CTU・Sd=0.52			Iso=0.7

【体育館(一般公共の用に供されるもの)】

建築物の名称①	建築物の名称②	建築物の位置	建築物の用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
青柳公園市民体育館	体育館	水戸市水府町864-6	体育館	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Is0=1.08 (0.76/0.7) CTU・SD=0.49			Is0=0.7
	小体育館	水戸市水府町864-6	体育館	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Is0=1.48 (1.04/0.7) CTU・SD=0.379			Is0=0.7

【ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設】

建築物の名称①	建築物の名称②	建築物の位置	建築物の用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
総合運動公園市民球場		水戸市見川町2256	運動施設	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.30 (0.78/0.6) CTU・Sd=0.47			耐震改修 平成30年6月完了

【病院、診療所】

建築物の名称①	建築物の名称②	建築物の位置	建築物の用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
茨城県メディカルセンター	本館東棟	水戸市笠原町489	診療所	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Is ₀ =1.10 (0.66/0.6) CTU・S _D =0.66			耐震改修 令和2年3月完了
	本館西棟	水戸市笠原町489	診療所	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Is ₀ =1.16 (0.7/0.6) CTU・S _D =0.7			
	本館南棟	水戸市笠原町489	診療所	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)	Is/Is ₀ =1.06 (0.64/0.6) CTU・S _D =0.44			耐震改修 令和2年3月完了
住吉クリニック病院		水戸市住吉町193-97	病院	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Is ₀ =0.73 (0.44/0.6) CTU・S _D =0.45	耐震改修工事	検討中	
水戸協同病院	本館	水戸市宮町3-2-7	病院	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Is ₀ =1.1 (0.66/0.6) CTU・S _D =0.69			

【集会場、公会堂】

建築物の名称①	建築物の名称②	建築物の位置	建築物の用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
茨城県立県民文化センター	大ホール棟	水戸市千波町東久保697	集会場	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)	Is/Iso=1.28 (0.77/0.6) CTU・Sd=0.83			
	食堂棟	水戸市千波町東久保697	集会場	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.45 (0.87/0.6) CTU・Sd=0.71			
	展示棟	水戸市千波町東久保697	集会場	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.11 (0.67/0.6) CTU・Sd=0.74			
フェリヴェールサンシャイン	1号棟(本館棟)	水戸市白梅2丁目479-1、-4 -10、-11、-18、-19	集会場	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)	Is/Iso=1.23 (0.74/0.6) CTU・Sd=0.29			耐震改修 令和元年8月完了
	2号棟(増築棟)	水戸市白梅2丁目479-1、-4 -10、-11、-18、-19	集会場	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)	Is/Iso=1.73 (1.04/0.6) CTU・Sd=1.05			

【ホテル、旅館】

建築物の名称①	建築物の名称②	建築物の位置	建築物の用途	耐震診断の方法の名称		構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
							内容	実施時期	
水戸京成ホテル		水戸市三の丸1-4-73	ホテル	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第3次診断法」(2009年版)	鉄骨が充腹材の場合	Is/Iso=1.00 (0.574/0.57) CTU・SD=0.272			Iso=0.57

【飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの】

建築物の名称①	建築物の名称②	建築物の位置	建築物の用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
中村ビル		水戸市宮町1-2、 -3、-4、-5、-6、-7	飲食店 物品販売 診療所	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)	Is/Is0=0.56 (0.34/0.6) CTU・SD=0.28	耐震改修工事	検討中	

【博物館、美術館、図書館】

建築物の名称①	建築物の名称②	建築物の位置	建築物の用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
茨城県立図書館		水戸市三の丸1丁目119	図書館	指針第1第二号に定める建築物の耐震診断の方法	Is=0.77 q=1.70			

【保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物】

建築物の名称①	建築物の名称②	建築物の位置	建築物の用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
茨城県三の丸庁舎	B1階～3階 4階(予備室)	水戸市三の丸1-5-38	庁舎	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	Is/Is0=1.0 (0.6/0.6) CTU・SD=0.64			
	4階(塔下)	水戸市三の丸1-5-38	庁舎	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第3次診断法」(2009年版)	Is/Is0=1.01 (0.61/0.6) CTU・SD=0.51			
	塔(1階～4階)	水戸市三の丸1-5-38	庁舎	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(2011年版)	Is=0.65 q=1.5			
水戸警察署		水戸市三の丸1-5-21	警察署	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Is0=1.25 (0.75/0.6) CTU・SD=0.39			
水戸地方・家庭・簡易裁判所	本館	水戸市大町1-1-38	庁舎	(一財)建築保全センターによる「官庁施設の総合耐震診断基準」	GIs Qu/α・Qun=1.04			