

質 疑 応 答 書

令和 7年10月10日

工 事 名 称： 水戸市立第四中学校校舎増築工事

番号	図面番号	質 問	回 答
1	S-08, 17	内訳書P36 V1ブレースがメッキとなっております。錆止め塗装品ではなくメッキでよろしいでしょうか。 また、構造図(S-08)に1カ所(4本)は確認できますが、他の1カ所をお教えください。	メッキでよろしい。 V1ブレース1ヶ所(4本)を正とします。
2	S-01	梁の材質について「S-01共通事項 6. 鉄骨工事 鋼材の種類」では大梁は中央がSS400, 端部はSN400Bです。内訳書P33では2G3のみ中央SS400, 端部SN400Bと表記され他の梁は全てSS400となっています。内訳書を正として解釈してよいでしょうか。	S-01図内容を正とします。
3	S-27	渡り廊下について、梁接合ボルトがF8T(S-27)と表記されています。鋼材は亜鉛メッキではないのでS10Tと考えてよいでしょうか。	S10Tでよろしい。
4	S-09	V2ブレースについて、内訳書P36ではV2は合計150本ですが、S-09図では80本です。 構造図S-09を正としてよろしいでしょうか。	S-09図を正とします。
5		内訳書P34 角形鋼管 シャッター補強材について□160×100×3.2は市中流通サイズではないので□150×100×3.2と読み替えてよいでしょうか。	よろしい。
6		内訳書P37耐火被覆 耐火塗料1時間耐火SKタイカコート同等の施工場所をご教示ください。	鉄骨階段GPL部分となります。A-19図参照のこと。
7	S-06	地盤改良の工法について、S-06のウルトラコラムNEO工法(特記仕様書)は指定工法なのでしょうか。同様の品質条件ならば他の工法でも良いのでしょうか。問い合わせ先も明記されているため、質疑しました。	指定工法ではありませんが、左記工法により確認済証を取得しているため工法を明記しております。 同等以上と認められる工法であれば協議の上、他工法の採用を可とします。