

施設名 大串貝塚ふれあい公園 (テニスコート)

令和 4 年度利用者アンケート結果を踏まえた改善内容について

| 改善を要する点 | 改善内容 |
|---|---|
| コートの状態が悪い。凸凹している。(2件) 経年劣化の激しい場所がある。 コートがコンクリートで打ちにくい(ハードコートでない) コートがはがれている場所がある。 コートのひび割れを直してください。 | 現状として、早急な改修が難しい状況です。今後、他の施設と合わせ、緊急性・重要性等を総合的に勘案し、計画的な改修に努めてまいります。 |