

水戸市堀斎場火葬炉設備工事に係る公募型プロポーザル質問事項及び回答

水戸市生活環境部衛生事業課堀斎場

水戸市堀斎場火葬炉設備工事に係る公募型プロポーザル実施要領等に関する質問事項及び回答は次のとおりです。

通番	項目	質問	回答
1	要求水準書全体	「見積等調査に係る質問への回答について」に示された内容は、要求水準書に明示されていなくても、正式な文書として効力を有するものと考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。 なお、別紙にて、(参考) 見積等調査における質問回答をお示しします。
2	要求水準書 P3(6)ア 排ガス濃度	「見積等調査要項」では、ダイオキシン類のみ酸素濃度 12%換算値で、他は実測値でしたが、今回はすべて酸素濃度 12%換算値となっています。ばいじんの基準値 0.03g/m ³ N以下(酸素濃度 12%換算値)は、一般的にバグフィルター仕様の数値であり、今回の仕様「乾式フィルター」では順守困難と考えます。 「見積等調査要項」時と同様に、ダイオキシン類のみ酸素濃度 12%換算値で、他は実測値としていただけないでしょうか。	本事業における排ガス基準は、環境負荷低減及び性能の公平な評価の観点から、原則として酸素濃度12%換算値によるものとしております。 一方で、ご指摘のとおり、ばいじんの基準値については、バグフィルターを前提とした水準であり、その他の乾式フィルター方式では、基準値達成が困難となる場合があること、また、本設備が既存建物の制約を受けることから、実現性とバランスを考慮し、以下のとおりいたします。 ・ダイオキシン類：酸素濃度12%換算値 ・その他項目(ばいじん、硫黄酸化物、窒素酸化物、塩化水素、一酸化炭素)：実測値 なお、排出ガス性能については、法令遵守に加え、周辺環境への影響が十分に低減されるよう、適切な燃焼管理及び排ガス処理を行うことを前提とします。

別紙 (参考) 見積等調査における質問回答

通番	項目	質問	回答
1	保証期間	保証期間について、「正式引渡しの日から2年間」とありますが、各期2炉ごとに引渡しから2年間と考えるて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
2	棺運搬車 炉内台車 運搬車 材質	材質が要部 SUS304 となっております。運搬車は高温に直接触れる部分はないので、見掛かり上違いがない他のステンレス物質(例えば SUS430)としても宜しいでしょうか。	可とします。
3	中央監視 制御盤	「運営支援システムと接続し、…(中略)相互に共有可できるものとする」とありますが、運営支援システムは別途発注されるものと考えて宜しいでしょうか。	導入の有無も含めて、別途発注となります。
4	炉室内関連 工事 機械設備 工事	「火葬炉設備に係る燃料供給設備及び付随する配管工事(二次側)」とありますが、これはオイルポンプ以降のことであり、既設地下タンクからオイルポンプまでの配管は別途工事または既設利用と考えるて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。