




水戸市マスコットキャラクターみとちゃん

水戸市ニュースリリース

市政記者各位



令和7年7月2日

水戸市

道路陥没について

令和7年7月1日（火）10時50分頃、水戸市宮町2丁目において、道路（横断歩道部）の陥没が発生しました。

1 発生場所

水戸市宮町2丁目 銀杏坂交差点（国道50号と市道上市261号線交差部）横断歩道部

2 発生時の状況

通行人より通報があり、市職員が現地において横断歩道部の陥没を確認しました。
なお陥没による自動車、歩行者等の被害の連絡はありません。

3 陥没の大きさ

縦約55cm、横約55cm、深さ約70cm

4 原因

下水道管の老朽化に起因する土砂流入が原因と想定されます。

当該箇所については、令和7年6月18日に路面の沈下を確認したため、6月19日に下水道管の調査を行いました。その際、一部の破損が確認されたため、6月26日に破損箇所の内面補修を実施しております。今回の道路陥没については、当該下水道管の破損箇所から、少しずつ土砂が下水道管の中に流れ込み、道路の下に空洞が生じたことが原因と考えられます。

5 対応

7月1日に通報を受けた後、即刻、歩道及び市道の通行止めを行いました。また、同日、陥没箇所を掘削し、調査を行ったところ、下水道管については、6月26日に補修を行った箇所以外に異状は見られなかったことから、道路の復旧工事を実施し、完了後、同日18時30分頃に交通規制を解除しました。後日、道路舗装の本復旧工事を実施する予定です。

《本件に関する問合せ先》

課 名：下水道部下水道施設管理事務所

担当者：川崎^{かわさき}、三村^{みむら}

電話番号：029-221-8582